

Update Firmware und ETS Produktdatenbank

Wird für eine neue ETS Produktdatenbank auch eine neue Firmware für das Gerät benötigt, müssen Sie ihr Gerät mit Hilfe der ETS Service App mit einer neuen Firmware ausstatten. Die ETS Service App erhalten Sie kostenlos im Shop (ETS-App) bei der KNX Assoziation <https://my.knx.org>. Eine Dokumentation zur ETS Service App finden Sie im Gira Download <https://download.gira.de>.

Fehlerbild

Sollte bei der Programmierung einer ETS Produktdatenbank in der ETS folgende Fehlermeldung erscheinen, ist dies ein Hinweis, dass die Firmware nicht zu der verwendeten ETS Produktdatenbank passt.



Bild 1: Fehlermeldung in der ETS

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie z. B. aus dem Online-Katalog der ETS die alte ETS Produktdatenbank herunter und importieren sie in Ihr Projekt. Hier im Beispiel die Version 2.1 des Gira KNX Taster.




Bild 2: Laden der alten ETS Produktdatenbank in der ETS

2. Programmieren Sie das Gerät mit einer physikalischen Adresse in der ETS.
3. Starten Sie die ETS Service App.



Hinweis

Damit das Update angezeigt wird ist zuvor der Update-Container über das Einstellungs-Icon zu laden. Eine Dokumentation zur ETS Service App finden Sie im Gira Download <https://download.gira.de>.




Bild 3: Ansicht in der ETS Service App mit neuer und alter Firmware Version

4. Update starten um die neuste Firmware Version auf dem Gerät zu installieren.
5. Nach dem Update auf die neuste Firmware Version kann der KNX Taster in der ETS mit der neuen ETS Produktdatenbank Version 2.2 programmiert werden.